



COMMISSION HYGIENE ET SECURITE

11 mai 2017 à 17h15

1- Sécurité et Gestion matérielle

1-1 Fin des travaux pluriannuels (pour mémoire)

- Mise aux normes de l'éclairage de toute la cité scolaire
- Mise aux normes des rampes d'accès
- Mise aux normes des portes d'accès
- Mise en place de signalétique sur les marches d'escaliers
- Rénovation d'un logement aux normes PMR
- Rénovation des vestiaires du gymnase et aires sportives
- Création des vestiaires agents
- Rénovation de l'espace toilettes au bât E
- Rénovation des douches de l'internat
- Changement des blocs autonome de sécurité défectueux

1-2 Adaptation d'un local dédié à la mise en sureté des produits dangereux

1-3 Travaux pluriannuels 2018-2022

- Réaménagement et remise aux normes de la restauration / production / stockage
- Réaménagement de la zone laverie
- Rénovation de l'ECS
- Révision des toitures
- Aménagement du parvis d'entrée du lycée et reprise des cheminements
- Mise en place d'un système sonore « Alerte incendie, alerte PPMS, confinement NRBC, attentat »
- Mise en conformité des panneaux de baskets situés dans le gymnase

2- Gestion des risques

2-1 Le document unique est la transposition par écrit, de l'évaluation des risques. Il doit lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité des usagers. Il doit également préconiser des actions visant à réduire les risques, voire les supprimer.

Le recensement des risques doit s'effectuer tout au long de l'année.

Nous vous encourageons vivement à nous faire parvenir dès que nécessaire vos observations. Le DUER est consultable à la loge car il nécessite une connexion au serveur administratif.

2-2 PPMS

- Exercice incendie

Le 29/09/2016

Le 29/09/2016 au soir (internat)

Le 09/05/2017

- Exercice de confinement

Le 10/10/2016 : simulation attentat

Le 28/03/2017

- Risque incendie :

Les sirènes du bâtiment F qui étaient inaudible lorsque les portes coupe feu étaient fermées ont été changées de place pour une meilleure audition dans les logements de fonction.

Chaque studio (bât F) a été équipé d'un détecteur autonome avertisseur de fumées

2-3 Commission de sécurité

La commission de sécurité s'est déroulée le 8 mars 2017.

Tous les bâtiments ont obtenu un avis favorable à la poursuite d'exploitation.

Quelques améliorations sont cependant nécessaires sur certains bâtiments :

- Bât LP : poser des oculus sur les portes coupe feu
- Bât C15 : généraliser l'alarme sur l'ensemble du bâtiment R+2 au sous sol et rendre conforme l'isolement des 2 SAS de communication avec le RDC (coupe feu ½ heure avec ferme porte) : travaux à effectuer par la Région. Le sous sol de ce bâtiment sera fermé au public jusqu'au rétablissement du SSI.
- Bât F12 : régler les portes de recoupement des circulations horizontales et vérifier la nécessité de changer les joints défectueux des portes de recoupement.

3- L'information

- Panneaux d'affichage
- Bulletin de rentrée
- Notes internes
- Diffusion par mél
- ENT